



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALLI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1163-41	FECHA:	18/12/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por tubo de metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta metal.



Foto 4: Ventanas y Balcones (1 m de ancho x 2 m de largo)



Foto 5: Sustrucción de piso de granito.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

San Juan Tam

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALLI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1163-41	FECHA:	18/12/2025



Foto 7: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 8: Sustrucción de canal de metal.




Foto 9: Sustrucción de pila.



Foto 10: Bajada de Agua Pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sue Juan M...

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

