

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Tiamiman, Aldea Yulmacap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tiamiman, Aldea Yulmacap, Santa Cruz Barillas, Hue
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1167-41	FECHA:	24 de octubre de 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Estructura de madera en malas condiciones



Foto 3: Una puerta para mantenimiento y sustitución de 3 puertas



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 5: Estructura de ventana en mal estado



Foto 6: sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la COPB</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---