REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tiamiman, Aldea Yulmacap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tiamiman, Aldea Yulmacap, Santa Cruz Barillas, Hu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1167-41	FECHA:	12 de diciembre de 2025

Foto 1: Laminas en malas condiciones



Foto 2: Estructura de madera en malas condiciones

Foto 3: Una puerta para mantenimiento y sustitucion de 3 puertas

Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Foto 5: Estructura de ventana en mal estado

Foto 6: sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tiamiman Consejo de Padres de Familia Aldea Yulmacap Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tiamiman DIRECTOR Aldea Yulmacap Barillas, Huehuetenango