Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1183-43	FECHA:	11/06/2025

Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, Sustitución de elementos de fijación.

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

Foto 3: Susutitucion de canal de pvc, Susutitucion de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3"

Foto 4: sustitucion de piso de torta de concreto por piso de granito

Foto 5: Sustitucion de inodoro

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EF

E.O.R.M Aldea Ojo de Agua Chancolin Consejo de Padres de Familia Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Ojo de Agua Chancolin DIRECCION Barillas, Huehuetenango