

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento la Soledad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1210-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada y sustrucción de elementos de fijación.



Foto 2: Puertas de metal sustrucción de puertas: cuatro puetras están dañadas ya estan deterioradas (podridas) ya no cierran muy bien y tienen averturas.



Foto 3: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios. Cuatro puertas deterioradas se necesita un cambio.



Foto 4: Sustrucción de porton de metal. Se necesita cambiar el portón para resguardar la seguridad en los estudiantes.



Foto 5: sustrucción de piso de granito. El patio esta deteriorado y se va cambiar por piso de granito.



Foto 6: cuneta de concreto: Es necesaria la reparación de la cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		Parcelameiento la Soledad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1210-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores deteriorada




Foto 8: reparacion de cocina. Sustitución de planchas de metal



Foto 9: Estructura de techo: mantenimiento a estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Soledad

