

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DR. MARIANO GALVEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO ESPIRITU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1213-43	FECHA:	12 de agosto de 2,025



Foto 1: sustitución de lámina



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera



Foto 3: pintura de pared para la escuela



Foto 4: Sustitución de canales de pvc




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y vectorizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público