

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Manantial Zapotal, aldea Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1246-43	FECHA:	13 de agosto de 2025




Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Baños en malas condiciones



Foto 3: Losa de patio




Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Sustitución de puertas de metal



Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Manantial Zapotal, aldea Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1246-43	FECHA:	13 de agosto de 2025



Foto7: Piso para baño



Foto 8: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de los Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

