

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esperanza Blanca Flor, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1248-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Ventanas en mal estado



Foto 2: piso en mal estado




Foto 3: chimenea y plancha en malas condiciones



Foto 4: cambio de letrina a sanitario






Foto 5: lámina en malas condiciones



Foto 6: reglas deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esperanza Blanca Flor, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1248-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 7: puerta en mal estado



Foto 8: tubería de agua en mal estado



Foto 9: barandales en mal estado



Foto 10: red eléctrica




Foto 11: pared en malas condiciones




Foto 12: tinaco deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

