

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Normal Mixto de Noroccidente PEM RAME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 2-11 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1510-46	FECHA:	29 de octubre de 2025



Foto 1: Sustitución de piso del aula de laboratorio de computación.
Foto 2: Sustitución de piso de aula de clases.



Foto 3: Sustitución de piso pasillo frente a aulas.
Foto 4: Sustitución de piso pasillo frente a dirección.



Foto 5: Sustitución de piso de secretaria.



Foto 6: sustitución de estructura de soporte de madera, metal.



Foto 7: sustitución de lámina dirección y secretaria.



Foto 8: sustitución de lámina dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Normal Mixto de Noroccidente PEM RAME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 2-11 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1510-46	FECHA:	29 de octubre de 2025



Foto 9: Sustrucción de barandas de metal



Foto 10: Sustrucción de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

