

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                                                 |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                   | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Normal Mixto de Noroccidente PEM RAME | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4ta. Avenida 2-11 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1510-46                                   | FECHA:                         | 28 de noviembre de 2025  |



Foto 1: Sustrucción de piso del aula de laboratorio de computación.  
Foto 2: Sustrucción de piso de aula de clases.



Foto 3: Sustrucción de piso pasillo frente a aulas.  
Foto 4: Sustrucción de piso pasillo frente a dirección.




Foto 5: Sustrucción de piso de secretaria.



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de madera, metal.



Foto 7: Sustrucción de lámina dirección y secretaria.



Foto 8: Sustrucción de lámina dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                                                 |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                   | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Normal Mixto de Noroccidente PEM RAME | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4ta. Avenida 2-11 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1510-46                                   | FECHA:                         | 28 de noviembre de 2025  |



Foto 1: Sustrucción de barandas de metal



Foto 2: Sustrucción de barandas de metal.



Foto 3: Sustrucción de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF PEM.  
Rodrigo Alfredo Martínez Escobedo  
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
ALFREDO MARTÍNEZ ESCOBEDO