

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1575-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de piso de granito.



Foto 3: Sustitución de canal de pvc



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 2500 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aug D. Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1575-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 8: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

