

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Carlos Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1577-43	FECHA:	03/11/2025



Foto 1: Sustitución de plancha de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal (1.50m*1m) (4 balcones)




Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de canal de pvc



Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: Sustitución de puerta (3.10m * 1.00m)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalia

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Abel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Carlos Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1577-43	FECHA:	03/11/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosabianca

Firma y sello del Presidente de la OPA de Padres de Familia
Caserío San Carlos Las Brisas, Huehuetenango

Alfonso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

