Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

7

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	X	DURANTE		POSTERIOR	

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San MIGUELITO Siglo XX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San MIGUELITO Siglo XX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1669-43	FECHA:	6/06/2025

Reparación de tubo hg y malla galvanizada antes

Pintura en muros exteriores e interiores antes

Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio antes

Sustitución de puerta antes

Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio antes

Reparación de tubo hg y malla galvanizada antes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y selló del Presidente de la OPF

Consejo Educativo Escuela Oficial Rural Mixta Caserio San Miguelito Siglo XX, Barillas Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserio San Miguelito Siglo XX DIRECTOR Barillas, Huehuetenango