

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA QUEQUEMOXÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1670-41	FECHA:	11/06/2025



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc 16.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitucion de vidrios




Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso de granito



Foto 6: reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saira Muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL:	CASERIO LA ESPERANZA QUEQUEMOXON
	13-26-1670-41	FECHA:	11/06/2025




Foto 7: sustitución de depósito de agua 2500 lt



Foto 8: construcción de pared de aula.



foto 9: pinturas en muro interior y exterior



foto 10: ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saira Muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público