Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO | | DURANTE | | POSTERIOR | X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA QUEQUEMOXÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1670-41	FECHA:	5/08/2025

Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc 16.

Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitucion de vidrios

Foto 4: Sustitución de balcones de metal

Foto 5: Sustitución de piso de granito

Foto 6: reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saira muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Consejo de Padres de Familia Caserío La Esperanza Quequemoxon

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Esperanza DIRECCION Quequemoxon Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM 13-26-1670-41	DIRECCIÓN DEL FECHA:	CASERIO LA ESPERANZA QUEQUEMOXON 5/08/2025



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 2500 lt



foto 8: construcción de pared



foto 9: pintura en muros interior y exterior



foto 10: ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saira muñoz

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Consejo de Padres de Familia Caserío Esperanza Quequemoxon

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Esperanza DIRECCION Quequemoxon Barillas. Huehuetenango