

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1671-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Estructura del techo en malas condiciones



Foto 3: Puerta en malas condiciones



Foto 4: Portón en malas condiciones



Foto 5: Ventanas en malas condiciones y sustituidas por balcones para una buena ventilación



Foto 6: Pinturas en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benito Pedro Rizo

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PEÑAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1671-41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Circulación en malas condiciones

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benjamin Escalante

Firma y sello del Presidente de la COPB



Don J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

