Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jorge, Aldea Canchoch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Puerta de madera en malas condiciones.



Foto 2: Ventanas en mal estado. Dirección.

Foto 3: Ventanas en mal estado. Aulas.



Foto 4: balcones de metal en ventas de las aulas.



Foto 5: Canales de PVC en mal estado.

Foto 6: Cunetas de la escuela en mal estado y que provocan propagacion de mosquitos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Juan Mendoza

Firma y sello del Presidente de la OPF

COPF Caserío San Jorge Canchoch CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío San Jorge DIRECCION Aldea Canchoch Barillas Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jorge, Aldea Canchoch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	10/10/2025

Foto7: Banquetas de la escuela rajadas y en mal estado.

Foto 8: Focos y cables en mal estado en las aulas.

Foto 9: Focos y cables en mal estado en la cocina.



Foto 10: Tomacorrientes e interruptores en mal estado.

Foto 11: Pila de la cocina en mal estado.

Foto 12: Losa de concreto del patio en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Juan Mendez
Firma y sello del Presidente de la OPF

COCODE Caserío San Jorge Canchoch CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío San Jorge DIRECCION Aldea Canchoch Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jorge, Aldea Canchoch
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-41	FECHA:	10/10/2025

Foto 13: Deposito de agua con fuga y en mal estado.

Foto 14: Torta de concreto con grietas y en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Juan Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público