



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centinela Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1802-41	FECHA:	12 de septiembre de 2025




Foto1: Sustitucion de piso de cemento liquidopor piso de granito



Foto 2: Susutitucion de piso de torta de concreto.




Foto 3: Sustitucion de ventanas de metal mas vidrio




Foto 4: mejoramiento con balcones de metal



Foto 5: Reparacion de cunetas



FOTO 6: Instalación de parillas para cunetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centinela Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1802-41	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto7: Sustrucción de ventanas de metal mas vidrio



Foto 8: Mantenimiento de puerta.

Foto 9: Sustrucción de portones de metal

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

