

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacchen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4948-41	FECHA:	25/07/2025



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sustitución de elementos de fijación.



foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 1 mt de alto x 1.30 mt de ancho



Foto 4: Sustitución de canal de pvc por canal de metal (calibre 3.63), reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" y sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de cocina, 2.20 metros de alto por 1 metro de ancho, Sustitución de chapa.



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios, 1.75 metros de alto por 80 cmts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacchen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4948-41	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 2: Sustitución de inodoro



Foto 3: Mejoramiento de pared en cocina



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto del corredor



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

