Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO, ALDEA MOMONLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4995-41	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025

FOTO No. 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

FOTO No. 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

FOTO No. 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

FOTO No. 4: Sustitución de puerta (2.01m de alto * 0.95m de ancho)



FOTO No. 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

FOTO No. 6: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EORM Caserío San Francisco Aldea Momonlac CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA BARILLAS, HUEHUETENANGO

Firma y sello del Presidente de COPADE

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 500 Escuela DIRECTOR Momonlac Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público