



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO, ALDEA MOMONLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4995-41	FECHA:	01/07/2025



FOTO No. 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO No. 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



FOTO No. 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO No. 4: Sustitución de puerta (2.01m de alto * 0.95m de ancho)



FOTO No. 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



FOTO No. 6: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPB DE PADRES



Firma y Sello Director

