Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5114-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.

Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 5: Sustitución de vidrios.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF

EORM Caserío La Providencia J.M. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EORM Caserío La Providencia DIRECCION Barillas, Huehuetenango

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5114-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 7: Sustitución de piso de granito.

Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público