

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5114-41	FECHA:	28 de noviembre de 2025




Foto 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 5: Sustitución de vidrios.



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JREL
Firma y sello del Presidente de



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5114-41	FECHA:	28 de noviembre de 2025





Foto 7: Sustitución de piso de granito.



Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

