

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5114-41	FECHA:	29 de diciembre de 2025




Foto 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 5: Sustitución de vidrios.




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5114-41	FECHA:	29 de diciembre de 2025




Foto 7: Sustitución de piso de granito.




Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. BELU
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

