

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Maravillas, Aldea Canchoch.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Maravillas, Aldea Canchoch, Barillas, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5770-41	FECHA:	10 de Octubre de 2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por granito.



Foto 3: Sustitución de estufa rural.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.




Foto 6: Sustitución de capote de lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Federico Akronh Juan Nicolas

Firma y sello del Presidente de la OPF



José

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Maravillas, Aldea Canchoch, Barillas, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5770-41	FECHA:	10 de Octubre de 2025



Foto7: Sustitución de elementos de fijación.




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 9: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas e instalación de estructura metálica en techo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Elderico Alarcon Juanucolas

Firma y sello del Presidente de la



Guede

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

