

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal




FOTO 3: Sustrucción de puerta de 2.10 mts. de alto x 1 mt. de ancho



FOTO 4: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios de 1.50 mts. de alto x 0.75 mts. de ancho



FOTO 5: Sustrucción de portón de metal de 2 mts. de alto x 1.50 mts. de ancho



FOTO 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025




FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 8: Sustitución de inodoro




FOTO 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




FOTO 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de puerta de 0.90 mt. de alto x 0.90 mt. de ancho




Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Mantenimiento y pintura para estructura de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

