

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025




FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




FOTO 3: Sustitución de puerta de 2.10 mts. de alto x 1 mt. de ancho



FOTO 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios de 1.50 mts. de alto x 0.75 mts. de ancho



FOTO 5: Sustitución de portón de metal de 2 mts. de alto x 1.50 mts. de ancho




FOTO 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025




FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 8: Sustitución de inodoro





FOTO 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



FOTO 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 1: Sustitución de puerta de 0.90 mt. de alto x 0.90 mt. de ancho



Foto 2: Sustitución de canal de metal



Foto 3: Mantenimiento y pintura para estructura de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

