

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2025




FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Sustrucción de puerta de 2.10 mts. de alto x 1 mt. de ancho



FOTO 4: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios de 1.50 mts. de alto x 0.75 mts. de ancho





FOTO 5: Sustrucción de portón de metal de 2 mts. de alto x 1.50 mts. de ancho



FOTO 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2025



FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 8: Sustitución de inodoro



FOTO 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos





FOTO 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN III NUCÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5771-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de puerta de 0.90 mt. de alto x 0.90 mt. de ancho




Foto 2: Sustitución de canal de metal




Foto 3: Mantenimiento y pintura para estructura de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

