Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6283-41	FECHA:	14/11/2025

1. CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de lámina por láminas troqueladas.

2. ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

3. PISO. Sustitución de piso de granito.

4. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de soporte o pescante de PVC para canal.

5. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canal de PVC.

6. CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de elementos de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el índice de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Alta Mira Aldea Canchoch Barillas, Huehuetenango Consejo de Padres de Familia

Marcos Sebastian Pedro
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Alta Mira Aldea Canchoch Barillas, Huehuetenango DIRECTOR

Firma y Sello Director(a) Centro Educativo Público