Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6283-41	FECHA:	12/12/2025

1. CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de lámina por láminas troqueladas.

2. ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

3. PISO. Sustitución de piso de granito.

4. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de soporte o pescante de PVC para canal.

5. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canal de PVC.

6. CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de elementos de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Sebastian Pedro
Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia
Aldea Canchoch
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Alta Mira
DIRECTOR
Aldea Canchoch
Barillas, Huehuetenango