

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB-Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6601-45	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada.




Foto 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

