

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Limonar, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0012-41	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Estufa rural en mal estado




Foto 2: Malla Galvanizado en mal estado




Foto 3: Puerta despintada y en mal estado



Foto 4: Padres de familias cargando materiales para la sustitución de losa de patio



Foto 5: Planificando la sustitución de balcones



Foto 6: La sustitución de azulejos en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Limonar, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0012-41	FECHA:	02/06/2025




FOTO 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura de madera por metal



FOTO 2: Reparación de portón de metal



FOTO 3: Sustitución de sanitario y azulejo y piso antideslizante




FOTO 4: Reparación de puertas de sanitarios y losa de patio



FOTO 5: Impermeabilización de pared y aplicación de pintura en muros





FOTO 6: Sustitución de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---