

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Limonar, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0012-41	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Fundición del losa de patio atrás de las aulas del modulo 1




Foto 2: Fundición del losa de patio atrás de las aulas del modulo 1




Foto 3: Fundición del losa de patio enfrente de la cocina




Foto 4: Colocación de azulejo en area de lavamanos




Foto 5: Colocación de azulejos en area de los baños





Foto 6: Colocación de azulejos en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Petzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Limonar, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0012-41	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Colocación de chimenea de concreto



Foto 2: Proceso de mantenimiento de las planchas



Foto 3: Picar y sacar el resto del piso viejo




Foto 4: Fundición del losa de patio




Foto 5: Herreros cargando los balcones



Foto 6: Colocación de los balcones atrás del aula del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

