

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Limonar, aldea Tuisneya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-0012-41	FECHA:	29/08/2025




Foto1: Impermeabilización de losa terminada



Foto 2: Sustitución de azulejos en paredes de cocina




Foto 3: Sustitución de azulejos en muebles de la cocina




Foto 4: Sustitución de azulejos en muebles de la cocina



Foto 5: Sustitución de chimenea de concreto



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

E. B. M.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

