

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto1: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 2: Sustrución de puerta



Foto 3: Sustrución de estructura de metal de ventana y sustrución de vidrio




Foto 4: Sustrución de piso de cemento liquido




Foto 5: mejoramiento con canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: mejoramiento con cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto 7: Reparación de drenaje y red de agua potable.




Foto 8: Reparación de sistema eléctrico .




Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Reparación de cocina

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte por metal




Foto 2: Sustrucción de puerta





Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de ventana




Foto 6: Sustrucción de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 7: Sustrucción de vidrios



Foto 8: Sustrucción de piso de cemento liquido a granito




Foto 9: Sustrucción de cemento liquido a granito



Foto 10: Sustrucción de piso liso a piso granito



Foto 11: Sustrucción de canal PVC + Pescante



Foto 12: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto 13: Reparación de cuneta concreto



Foto 14: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 15: Sustitución de llaves de chorros



Foto 16: Reparación del sistema eléctrico




Foto 17: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 18: Sustitución de estufa rural completa no convencional

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

