



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	10 de agosto de 2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte por metal



Foto 2: Sustitución de puerta




Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el proceso de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	10 de agosto de 2025




Foto7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de piso de cemento liquido a granito




Foto 9: Sustitución de cemento liquido a granito



Foto 10: Sustitución de piso liso a piso granito



Foto 11: Sustitución de canal PVC + Pescante




Foto 12: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	10 de agosto de 2025



Foto13: Reparación de cuneta concreto



Foto 14: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 15: Sustitución de llaves de chorros



Foto 16: Reparación del sistema eléctrico



Foto 17: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 18: Sustitución de estufa rural completa no convencional

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y poner el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sechul, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1353-41	FECHA:	10 de agosto de 2025




Foto 19: Reparación de chimenea de concreto



Foto 20: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 20: Sustitución de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

