

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael Pétzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM Caserío Río San Juan aldea Tuisneya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río San Juan, San Rafael Pétzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-28-1354-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de piso por piso granito



Foto 2: Sustrucción de piso por piso granito



Foto 3: Sustrucción de red de drenaje




Foto 4: Sustrucción de puerta de metal



Foto 5: Reparación de losa de patio



Foto 6: Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público