Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chialtenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tiwitz, Aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0022-41	FECHA:	06/06/2025

Foto1: Cubierta de Lámina en mal estado, lo cula será sustituida

Foto 2: Pisos deteriorados

Foto 3: Portón en mal estado

Foto 4: Canales deteriorados

Foto 5: Baranda en mal estado que peligra la vidad de los alumnos.

Foto 6: Pintura en muros Exteriores e Interiores en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tiwitz Aldea La Florida DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público