

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chialtenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tiwitz, Aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0022-41	FECHA:	16/07/2025



Foto1: Colocación de Láminas



Foto 2: Colocación de Piso



Foto 3: Colocación de Portón



Foto 4: Colocación de Canales




Foto 5: Instalación de Barandas




Foto 6: Pintura en muros Exteriores e Interiores en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

