

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chialtenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tiwitz, Aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0022-41	FECHA:	06/06/2025



Foto1: Láminas finalizadas



Foto 2: Pisos terminados



Foto 3: Portón arreglado




Foto 4: Canales arreglados





Foto 5: Baranda adecuada



Foto 6: Pared pintada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

