

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Esperanza, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0028-41	FECHA:	03/12/2025



Foto1: PUERTAS DE METAL: colocar un portón con corredizo



Foto 2: VENTANAS: colocar balcon a las aulas



Foto 3: PISO: colocar piso de torta de concreto



Foto 4: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: pintar la escuela




Foto 5: MURO PERIMETRAL: colocar malla para evitar accidentes




Foto 6: REPARACION SISTEMA ELÉCTRICO: nueva instalacion de energía electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Esperanza, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0028-41	FECHA:	03/12/2025



Foto 7: REPARACIÓN DE COCINA: sustituir la pila que esta en mal estado

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

