

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOM, JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-7054-41	FECHA:	6 de junio de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: sustitucion de capote



Foto 3: Sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitucion de canal de metal y Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Pintura en muros interiores



Foto 6: Sustitucion de plafoneras y Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

