

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM, JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-7054-41	FECHA:	18 de agosto de 2025



Foto1: trabajando con la colocacion de la lámina



Foto 2: colocación del capote



Foto 3: instalación de de ventana



Foto 4: instalación de canal de metal y sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: trabajando pintura en muros interiores



Foto 6: instalacion de plafoneras y sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--