

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuxén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1390-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Sustitución de piso de granito en 2 aulas




Foto 2: Sustitución de piso de granito en corredor de aulas



Foto 3: Sustitución de lamparas de tubo por bombillas Led




Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de plafoneras






Foto 6: Sustitución de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Ana Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yuxén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-31-1390-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Reparación de Cableado Eléctrico



Foto 8: Sustitución de ducto Eléctrico y accesorios



Foto 9: Sustitución de toma corrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia</p> <p><i>A m A</i></p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--