

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-904-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 1:

 SUSTITUCION MURO PERIMETRAL



Foto 2:

 SUSTITUCION LOSA DE PATIO



Foto 3:

 SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 4:

 SUSTITUCION ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5:

 SUSTITUCION PISO CERAMICO



Foto 6:


 SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

