

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1860-42	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: Mantenimiento de Puerta de metal, sustituyendo óxido, lijado y pintado.



Foto 2: sustitución de canales y bajadas de agua en techo de módulo 1 completo.



Foto 3: sustitución de canales y bajadas de agua en techo de módulo 1 completo.



Foto 4: Instalación de ventana de PVC No. 1



Foto 5: Instalación de ventana de PVC No. 2



Foto 6: Instalación de ventana de PVC No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0860-42	FECHA:	13/10/2025



Foto 7: Instalación de ventana PVC No. 4



Foto 8: Instalación de ventana PVC No. 5




Foto 9: Instalación de puerta de metal principal en aula.



Foto 10: Instalación de portón de metal principal en salón.



Foto 11: . Repello total en pared interior y exterior gris y blanco.



Foto 12: . Repello total en pared interior y exterior gris y blanco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1860-42	FECHA:	13/10/2025



Foto13: Instalacion de piso cerámico en área de Dirección.



Foto 14: Instalación de tapadera para cisterna



Foto 15: Instalación de energía eléctrica en área de Dirección



Foto 16: Instalación de piso cerámico en área de salón completo.



Foto 17: Eliminación e instalación de columna para grietas en aula salón.



Foto 18: Reforzamiento de linteles y columnas en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Rápido





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1860-42	FECHA:	13/10/2025



Foto19: Elaboracion de repello total gris y blanco en pila de lavado.



Foto 20: instalacion de azulejo en interior completo en pila de lavado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

