

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INST. NAC. DE EDUC. BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DE SHANSHUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0022-45	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2,025



Foto 1: REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL AULA DE SEGUNDO BÁSICO



Foto 2: REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL AULA DE TERCERO BÁSICO



Foto 3: REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL AULA DE PRIMERO BÁSICO



Foto 4: REPARACIÓN DEL TECHO DE LAMINA DE LAS AULAS DE SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAS DOS VENTANAS DEL AULA DE PRIMERO BÁSICO



Foto 6: REPARACIÓN DE BALCONES Y SUSTITUCIÓN DE MAYA O VIDRIOS DE LOS NUEVE VENTANALES DE LAS AULAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INST. NAC. DE DUC. BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DE SHANSHUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0022-45	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2,025




Foto 7: SUSTITUCIÓN DEL PISO DEL AULA DE SEGUNDO BÁSICO




Foto 8: SUSTITUCIÓN DEL PISO DEL CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 9: REPARACIÓN DE LAS DOS PUERTAS DEL SEVICIO SANITARIO




Foto 10: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE LA CANCHA DE BASQUET BOOL, PORTERIAS Y CANASTAS.



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE PARED Y ZOCALO DE LAS AULAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INST. NAC. DE EDUC. BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DE SHANSHUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0022-45	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 13 SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE INTERIORES DE LAS AULAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO :



Foto 14 SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE INTERIORES DE LAS AULAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO :




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo