

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2016-43	FECHA:	07 MAYO DE 2,025



Foto1: 2.2Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 2: 2.1Mantenimiento a estructura de soporte metal




Foto 3: 1.1Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.
1.Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: 10.5Sustitución de lavamanos.



Foto 5: 4.4Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 6: 1.1 sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

flor Quixchan

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2016-43	FECHA:	18/02/2025




Foto7: 10.3 Sustitución de inodoro.



Foto8: 17.8 Sustitución tomacorrientes dobles.



Foto 9: 17.4 Sustitución de focos ahorradores.



Foto 10: 17.8 Sustitución tomacorrientes dobles.




Foto 11: 4.4Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 12: 10.3 Sustitución de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2016-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 13: 10.5 Sustitución de lavamanos.



Foto 14: 10.5 Sustitución de lavamanos.



Foto 15: 10.3 Sustitución de inodoro.



Foto 16: 10.5 Sustitución de lavamanos.



Foto 17: 4.4 Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 18: 10.3 Sustitución de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Flor Quixach

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-2016-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 19: 17.8 Sustitución tomacorrientes dobles.



Foto 20: 17.8 Sustitución tomacorrientes dobles.







Foto 8: 17.4 Sustitución de focos ahorradores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

flor Quixach
Firma y sello del Presidente del COPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

