

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS DOS ERRES EL CEDRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0191-43	FECHA:	27/5/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones y puerta



Foto 4: Reparación de muros y bigas de concreto (cernido y repello)



Foto 5: Pintura interior y exterior



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS DOS ERRES EL CEDRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0191-43	FECHA:	27/5/2025



Foto 7: Remozamiento en torta de cemento y piso



Foto 8: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Foto: 9

Foto: 10

Foto: 11

Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Lores Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

