

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3529-43	FECHA:	27/05/2025




Foto 1: Sustrucion de lamina acanalada por lamina troquelada con aluzin calibre 26



Foto 2: Sustrucion de estructura de metal por metal



Foto 3: Sustrucion de ventanas de vidrio por valcones



Foto 4: SUSTITUCION de puestes de baños



Foto 5: Sustrucion de Chapar Yale y mantenimiento preventivo de pintura



Foto 6: Cambio de porton Principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3529-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Sustitucion o instalacion de sisteme electrico en esenario de actividades



Foto: 2 sustitucion de tinaco por uno de 2500lts



Foto: 4 Pintura de de todas las aulas fuera y dentro.

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

